


deLi得力

使用说明书

过塑机

No.3891、3892、3893、3894、2897、3897



得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江宁波得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA



保留备用

版本：1.0
日期：2017年7月

目 录 **CONTENT**

使用时注意事项	1
安全使用说明	2
过塑方法	3
产品结构及外形名称	3
塑封操作说明	4
保养与维护	4
装箱清单	
技术参数	5
简易故障处理	6
保修及售后服务	6
回收	6


使用产品前请仔细阅读本使用说明书

感谢您购买得力公司生产的过塑机。同时敬请使用本公司的护卡膜(商标名为deli)。它将纸张照片过塑后，表面光洁、外观漂亮，而且抗水耐磨损。但是一旦塑封后将难以开封，故请务必注意。


为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

使用时注意事项


▲ 警告




危险，请勿让儿童使用。
※以免造成伤害。




危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器进膜口。
※以免造成意外受伤。




危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器表面。
※以免造成意外受伤。




危险，请勿在操作中将领带、项链等容易卷进机内的服饰靠近机器进膜口。
※以免造成意外受伤。




危险，请勿在操作中将头发等接近进膜口。
※以免造成意外受伤。




危险，机器在工作时，注意机器表面高温。
※以免造成意外受伤。




危险，请勿以任何方式自行分解修理机器。
※以免造成触电或意外受伤。万一出现物品卷入机内等故障时，请拔下电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。



危险，切勿向本机泼水。
※以免造成火灾或触电。



危险，请勿湿手操作本机器。
※以免造成触电或意外受伤。



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
※以免引起火灾或触电。

简易故障处理

异常现象	常见原因	处理方法
过塑件出现白雾状或在护卡膜中间出现纵向皱纹上翘或撕开不粘胶。	机器温度过低（选择的厚度档位与护卡膜厚度规格不一致）。	根据护卡膜的厚度规格将膜厚档位调节旋钮调到相对应的中间位置（或微调提高温度），待加热指示灯（绿色）停止闪烁后，再把过塑件重新进行过塑。
塑封件产生起皱（皱纹）或气泡	塑封物件受潮	将塑封件干燥后再进行塑封
绿灯在闪烁，机器不加热	没有选择与护卡膜相对应的厚度，导致机器内温度过高	降低设定温度，按护卡膜的厚度把温度调节旋钮置于相对应的刻度位置，约待机10分钟后再塑封
机器不工作，电源指示灯不亮	机器内加热装置已烧坏 电源插头与插座接触不良 超温保护器或保险管烧断	此时须联系售后服务中心或专业电工解决 检查电源插头与插座是否接触不良 此时须联系售后服务中心或专业电工解决
电源开关未打开	电源指示灯（红色）长亮，进膜口不会自动吸入护卡膜。	打开电源开关
进膜/退膜按键设定在退膜状态	过塑件未插到位	设定制进膜状态
内部传动已损坏	内部传动已损坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决
脱档开关位于脱档位置	脱档开关	接动脱档开关
塑封件从入口进去未从出口出来	塑封件卷进机内	马上按下退膜按钮
内部传动已损坏	内部传动已损坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决
绿灯一直不亮	绿灯已损坏 机器内加热装置已烧坏	此时须联系售后服务中心或专业电工解决 此时须联系售后服务中心或专业电工解决

保修及售后服务

保修期内，如属正常使用情况下出现的故障，请通知当地代理店。但是由于过塑操作失误所引起的故障则不属于保修范围之内。

回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

技术参数

货号	No.3991	No.3992	No.3993	No.3994	No.3997	No.3997
最大过塑宽度	236mm(A4幅面)	330mm(A3幅面)	236mm(A4幅面)	330mm(A3幅面)	115mm(A6幅面)	230mm(A4幅面)
功率	310W	410W	200W	410W	160W	360W
电压					AC220V~240V/50Hz	
最大过塑厚度					≤0.6mm (包括护卡膜厚度)	
过塑速度			300mm/min			350mm/min
温度范围			85°C~145°C			
加热方式			外部加热			
噪声			≤55dB			
预热时间	约7min		约5min		约5min	约3min
产品尺寸	373mm×145mm×103mm	460mm×145mm×93mm	360mm×145mm×90mm	460mm×145mm×90mm	220mm×100mm×60mm	346mm×151mm×65mm
产品净重	2.1kg	2.8kg	1.7kg	2.3kg	0.67kg	1.3kg

进一步性能改良，恕不行通知，规格允许偏差±5%

万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
※以免引起火灾或触电。

万一在使用过程中发生停电状况时，请在短时间内匀速抽出过塑件。
并拔掉电源插头。
※以免引起火灾或触电。

移动机器时，请务必拔下电源插头。

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
※以免引起火灾或触电。

在进行进膜/退膜操作时，请确认进膜/退膜开关是否接触良好，否则将造成机器的损坏。(开关接触良好时会有清脆的“啪”声)



安全使用说明 (为保证使用安全, 请务必遵守下列注意事项)

安放场所 (1) 请勿放在潮湿及靠近空调排风口的地方，以免电线绝缘失灵出现漏电等危险事故。

(2) 请将机器安放平稳。并在塑封机出膜口一侧，留足足够的空间。

(3) 请勿在机器上放置物品。

(4) 请务必使用AC220V~240V电源。

护卡膜 (1) 本机的护卡膜适合厚度规格为50mic~200mic。建议使用本公司的护卡膜，如使用其它规格或其它不良护卡膜，有可能会被卷进机器内。

(2) 建议使用比塑封物大5~6mm的护卡膜。过大或过小都会影响塑封效果。

如无大小合适的护卡膜，也可使用较大的护卡膜。按照下图(A)所示使

用，夹入其它纸张，待塑封后再将其裁去。

过塑物品 过塑是通过加温、加压进行的。因操作失误，有可能会出现护卡膜卷进机内的情况。为此，请勿塑封下列物品。

(1) 易燃及加热后易熔化的物品(如塑料袋等)；

(2) 只有一张的重要物品；

(3) 包括护卡膜在内，厚度在0.6mm以上的物品；

当护卡膜大小不合适时

(4) 感热纸及用铅笔绘制的图案等加热后会变色、变质的物品；

图(A)




DELI GROUP


过塑方法

请勿用以下过塑方法：


- (1) 从护卡膜的开口侧放入使用
- (2) 将护卡膜斜放入使用
- (3) 原稿跟膜规格不符, 护卡膜空余部分太多
- (4) 原稿自身波浪形或卷曲状态
- (5) 不要前后膜连接使用
- (6) 不要把膜剪开使用
- (7) 用已变形的护卡膜进行过塑
- (8) 过塑件长度不得小于65mm




产品结构及外形名称



(3891/3892)



(2897)



(3893/3894)

3

DELI GROUP

塑封操作说明

货号	3891/3892	3893/3894	2897	3897
开机	接通电源线 打开电源开关，电源指示灯亮红色	接通电源线 打开电源开关，电源指示灯亮红色	接通电源线 采用热塑封的护卡膜	接通电源线 采用热塑封的护卡膜 (50~125mic)
过热报警	采用热塑封的护卡膜 将机器用卡膜的厚度调到最高，将机器需加热部位调整到和护卡膜厚度相对应的温度档位 机器发热7mm左右，当绿灯长亮时，可正常过塑	采用热塑封的护卡膜 将机器用卡膜的厚度调到最高，将机器需加热部位调整到和护卡膜厚度相对应的温度档位 机器发热5mm左右，当绿灯长亮时，可正常过塑	将到位开关拔到“热膜” 机器发热5mm左右，当绿灯长亮时，可正常过塑	将到位开关拔到“热膜” 机器发热3mm左右，当绿灯长亮时，可正常过塑
冷裱	如需过塑件调出裁剪，卡件时，可按下进膜按钮，过塑件再合拢从进膜口退出 采用冷裱膜	如需将过塑件调出裁剪，卡件时，可按下进膜按钮，过塑件再合拢从进膜口退出 采用冷裱膜	如需将过塑件调出裁剪，卡件时，可关闭电源，拔掉胶枪开关，用手拉出过塑件 采用冷裱膜	如需将过塑件调出裁剪，卡件时，可关闭电源，拔掉胶枪开关，用手拉出过塑件 采用冷裱膜
关机	过塑完成后把温度档位调节到冷裱位置，空转冷裱5~10min后，关闭后等板，拔下电源插头 (如已经快到0~110mic热膜时可直接关断电源开关，拔下电源插头)	过塑完成后把温度档位调节到冷裱位置，空转冷裱5~10min后，拔下电源插头 (如已经快到0~110mic热膜时可直接关断电源开关，拔下电源插头)	过塑完成后把温度档位调节到冷裱位置，空转冷裱5~10min后，拔下电源插头 (如已经快到0~110mic热膜时可直接关断电源开关，拔下电源插头)	过塑完成后把温度档位调节到冷裱位置，空转冷裱5~10min后，拔下电源插头 (如已经快到0~110mic热膜时可直接关断电源开关，拔下电源插头)

保养与维护

1. 胶带清洁：过塑机长期使用后，胶带上会粘上残胶的塑料残渣，易导致护卡膜卷入机器内，而且这些塑料残渣一旦凝固会很难清除，因此请仔细清洁。
清洁步骤：请看日历、商品目录等中推荐的纸张不夹护卡膜。用高温温度过塑数次即可。
2. 过塑机清洁：清洁前请拔掉电源插头，用少量水分的湿布擦拭，不允许用汽油、酒精、稀释剂清洗，更不允许用金属刷子和工具刷，铲子敲打胶膜，以免划伤胶膜。
3. 机器长时间停机不用时，请用合适的袋子将机器罩住以防灰尘。

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	过塑机	1台	
2	使用说明书	1份	
3	产品保修卡	1份	
4	产品合格证	1份	

4